





Patchkabel Cat6 oder höher




Firma CNC-Steuerung.com Jerichostr. 28 46399 Bocholt	Titel Slider Anzeige B3	Sachnummer		
		Dokumentenart		
Abteilung	Erstellt durch	Ausgabedatum		
	Genehmigt von	Maßstab		Blatt 1



Achtung:
1+2 verdrillen
3+6 verdrillen
Twist to pair



Patchkabel Cat6 oder höher





24VDC+
24VDC-

Firma CNC-Steuerung.com Jerichostr. 28 46399 Bocholt	Titel C2000	Sachnummer	
		Dokumentenart	
Abteilung	Erstellt durch	Ausgabedatum	
	Genehmigt von	Maßstab	Blatt 2

Belegung:
 1 = Signal 1
 2 = GND
 3 = GND
 6 = Signal



Achten Sie auf den Kabeltyp den Sie verwenden. Prüfen Sie ggf. die Aderfarben
 Adern 1 und 2 müssen verdreht werden
 Adern 3 und 6 müssen verdreht werden



Firma CNC-Steuerung.com Jerichostr. 28 46399 Bocholt	Titel RJ45 Belegung	Sachnummer		
		Dokumentenart		
Abteilung	Erstellt durch	Ausgabedatum		
	Genehmigt von	Maßstab		Blatt 3