


A


B

C



D


E



F

G

H



A = Länge in Tabelle eintragen
 B = Durchmesser in Tabelle eintragen

M5

M4

I

J

Firma CNC-Steuerung Jerichostr.28 46399 Bocholt	Titel Ablauf Bewegung		Sachnummer	
	Erstellt durch		Ausgabedatum	
Abteilung	Genehmigt von	Maßstab		Blatt 4